



# SCHEERER BEARING CORPORATION

## *RÉSUMÉ DES CAPACITÉS*

<p><b><u>ROULEMENTS À BILLES</u></b></p> <p>À contact oblique            À une rangée de billes            À deux rangées de billes            Capacité maximale            Auto-alignant(s)            À quatre points de contact            À bague intérieure divisée            Réciproques            Tous types spéciaux            Acier inoxydable</p>	<p><b><u>ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES</u></b></p> <p>À une rangée de rouleaux            À deux rangées de rouleaux            À plusieurs rangées            Complets            Tous types            À palier lisse            À rouleaux croisés            Auto-alignant(s)</p>
<p><b><u>BUTÉES À BILLES</u></b></p> <p>À rondelles évidées            À rondelles plates            Auto-alignante(s)            À bandes            À simple ou double effet            À effet combiné            À contact oblique            Tous types spéciaux</p>	<p><b><u>BUTÉES À ROULEAUX CYLINDRIQUES</u></b></p> <p>Ordinaires            Rondelles seules            Auto-alignante(s)            À simple effet            À double effet            À effet combiné            À plusieurs étages            Tous types spéciaux</p>
<p><b><u>AUTRES PRODUITS</u></b></p> <p>Paliers de cribles à secousses            Roulements radiaux et de butée combinés            Manchons cimentés et rectifiés            Rouleaux cylindriques            Arbres            Trains de galets            Bagues en bronze            Rotules lisses            Cages en bronze, en composé phénolique, en bakélite et en nylon</p>	<p><b><u>SERVICES</u></b></p> <p>Réparation et reconditionnement de roulements            Changement de jeux            Rétreinte d'alésages            Rectification et précharge            Ajout de la fonction W-33            Usinage de rainures pour circlips            Usinage d'encoches et de rainures de clavettes            Changement de matériau de cages            Changement de matériau de billes            Regraissage de roulements            Services d'inspection</p>